



冠亚牌水分仪安全操作规范图

一、准备工作：



二、样品检测：



- ↓
- 6、换另一样品盘，按（清除）键，（置零）。等待下一次测量。（测试后样品盘要清洗干净）

三、仪器保养：

- 1、使用环境：无尘、无风、干燥、无震动、周围无磁场。
- ↓
- 2、仪器保持清洁
- ↓
- 3、★称重系统不能超载或重力压迫，一定注意。
- ↓
- 4、如果红外线加热灯有污垢，定期擦拭。
- ↓
- 5、要关闭右侧温度设定的小舱

